Heft 1/2, 1980

12

6 7. 1

st

rgi

he B/

ca

Co.

Phasenumwandlungen in Korngrenzen Herbert Gleiter, Saarbrücken*

Einleitender Überblick über die Struktur von Korngrenzen. Experimentelle Methoden zur Messung der Korngrenzenenergie. Anwendung dieser Methoden zum Nachweis und zur Untersuchung von Phasenumwandlungen in Korngrenzen. Atomistische Modelle dieser Phasenumwandlungen. Bedeutung dieser Vorgänge für das Werkstoffverhalten.

Introductory review of the structure of grain boundaries. Experimental methods to study the energy of grain boundaries. Application of these methods to reveal and investigate phase transformations in grain boundaries. Atomistic models of boundary phase transformations. Significance for materials properties.

Vue d'ensemble sur la structure des joints de grains. Méthodes expérimentales de mesure de l'énergie aux joints de grains. Application de ces méthodes à la mise en évidence et à l'étude des transformations de phases aux joints de grains. Modèles atomistiques de ces transformations de phases. Importance de ces phénomènes pour le comportement des matériaux.

Einleitung – Struktur von Korngrenzen

Die zentrale Bedeutung von Phasenumwandlungen in kristallinen Werkstoffen wurde schon vor langer Zeit erkannt und spiegelt sich in der immer noch rasch wachsenden Zahl von Publikationen über Probleme dieses Gebiets wider. Die Untersuchung und Beschreibung von Phasenumwandlungen wurde sowohl vom Standpunkt der Thermodynamik (Phasenumwandlungen erster, zweiter, höherer Ordnung) als auch vom Standpunkt des atomistischen Ablaufs (z. B. martensitische Umwandlungen, Massivumwandlungen, spinodale Umwandlungen, kontinuierliche oder diskontinuierliche Umwandlungen, eutektoide Umwandlungen, bainitische Umwandlungen usw.) vorgenommen. Die dabei erzielten Erkenntnisse sind in zahlreichen Sammelwerken (vgl. z. B. Ref. (1) bis (4)) zusammengefaßt und ermöglichen es heute, den Ablauf solcher Umwandlungen und die Eigenschaften der entstehenden Phase besser verstehen zu können.

Alle diese Untersuchungen betreffen Phasenumwandlungen in makroskopischen Kristallen, d. h. dreidimensional periodischen Strukturen. Ganz anders ist die Situation bei Grenzflächen zwischen zwei gleichartigen Kristallen unterschiedlicher Orientierung (Korngrenzen). Strukturell gesehen sind diese Grenzflächen in den zwei Dimensionen, die in der Ebene der Grenzfläche liegen, periodisch und haben in der Mehrzahl der Fälle eine Dicke von einigen wenigen Atomabständen. Als Beispiel für eine solche Grenzflächenstruktur ist in Abb. 1 und 2 der berechnete atomare Aufbau zweier Grenzflächen zwischen zwei ebenen hexa-

gonalen Atomanordnungen gezeigt. Die beiden hexagonalen Atomanordnungen repräsentieren die beiden aneinandergrenzenden Kristalle, die gegeneinander um eine Achse senkrecht zur Zeichenebene um 28° bzw. 38° verkippt sind. Aus der Schraffierung der Atome in der Grenze ergibt sich, daß sich die Grenzfläche als eine zweidimensional periodische Wiederholung einer Gruppe von Atomen (Baueinheit) auffassen läßt. (Die Atome, die zu einer Baueinheit gehören, sind durch gleichartige Schraffur zusammengefaßt.) Sowohl aus dem Vergleich der Abb. 1 und 2 als auch aufgrund anschaulicher Überlegungen ist es offensichtlich, daß die Atomanordnung in einer Grenzfläche und damit ihre Energie in Flächeneinheit - vom Orientierungsunterschied zwischen den Kristal-



Berechnete atomare Struktur einer Korngrenze zwischen zwei Kristallen, die eine ebene hexagonale Atomanordnung besitzen. Die Gitter der beiden Kristalle sind gegeneinander um eine Achse senkrecht zur Seitenebene um 38° verkippt. Die Lage der Grenze ist durch die Pfeile am Rand markiert. Die Wechselwirkung zwischen den Atomen entspricht der von Gold

^{*)} Lehrstuhl für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie, Universität des Saarlandes, D-6600 Saarbrücken



Berechnete atomare Struktur einer Korngrenze unter den gleichen Bedingungen wie in Abb. 1, wobei die Kristalle 28° gegeneinander verkippt sind

len, welche die Grenzfläche bilden, abhängt. Die genauere Betrachtung dieses Zusammenhangs zeigt, daß die Energie der Grenzfläche in der Art vom Orientierungsunterschied abhängt, wie es in Abb. 3 schematisch gezeigt ist. Für bestimmte Orientierungsunterschiede gibt es Grenzflächenstrukturen, die eine relativ niedere Energie haben ("spezielle" Korngrenzen, z. B. bei Θ_1 und Θ_2), während die Energie der Grenzen, die vom Orientierungsunterschied her gesehen dazwischen liegen, relativ groß ist ("allgemeine" Korngrenzen, z. B. bei Θ_0).

Experimentelle Methoden

Diese niederenergetischen, "speziellen" Grenzen spielen in der Theorie der Korngrenzen eine wichtige Rolle. Man ist daher daran interessiert, die Orientierungsunterschiede, d. h. die Winkel Θ_1 und Θ_2 , bei denen niederenergetische Grenzen auftreten, experimentell bestimmen zu können.







Schematische Darstellung der Anordnung, die zur Ermittlung der Korngrenzen niederer Energie verwendet wurde.

Die quadratische Schraffierung in der Kugel und im Bereich unterhalb repräsentiert die Lage der Netzebenen im

Kristallgitter. Im Hals zwischen Kugel und Unterlage befindet sich die Korngrenze

Die Ermittlung dieser Grenzen erfolgt heute mit einer Methode, wie sie in Abb. 4 schematisch erläutert ist (5).

Man erzeugt eine Korngrenze durch Ansintern eines kugelförmigen Einkristalls auf einen plattenförmigen Einkristall, wobei die beiden Kristalle unterschiedliche kristallographische Orientierung haben. In Abb. 4 ist angenommen, daß die Kristallgitter (angedeutet durch die Schraffur) um den Winkel Θ_o gegeneinander um eine Achse, die senkrecht zur Zeichenebene steht, verdreht sind. Für diesen Verdrehwinkel ergibt sich aus Abb. 3, daß die Korngrenze zwischen Kugel und Platte Heft 1/2, 1980

ng

ch

det

mit

ch

ei-

en-

un-

ing

all-

len

die

nd.

. 3,

tte

eine Energie von G, hat. Weiterhin läßt sich aus Abb. 3 entnehmen, daß diese Energie von Go auf G1 erniedrigt werden kann, wenn das Kristallgitter der Kugel relativ zum Kristallgitter der Platte um △ orotiert, sodaß die Kugel letztlich den Orientierungsunterschied Θ_1 relativ zur Plattenorientierung hat. Eine solche Rotation wird in der Tat experimentell beobachtet (5). Sie erfolgt vermutlich über die Diffusion von Atomen von einer Seite der Korngrenze zur anderen Seite (6). Durch Diffusion wird ein keilförmiges Stück Materie an der einen Seite aus der Korngrenze heraustransportiert und auf der anderen Seite eingesetzt (Abb. 4). Läßt man nun den eben beschriebenen Rotationsvorgang nicht nur mit einer Kugel, sondern gleichzeitig mit sehr vielen (ca. 10.000) gleich großen Kugeln ablaufen, die anfangs alle statistisch kristallographisch orientiert sind, so werden diese Kugeln nach einiger Zeit in die Orientierungen, die Korngrenzen minimaler Energie entsprechen, hereinrotieren, d. h. am Ende eines solchen Versuches findet man nur noch Kugeln mit der Orientierung Θ_1 , Θ_2 usw. vor, während am Anfang alle Orientierungen O vorlagen. Diese Erwartungen werden experimentell bestätigt. Abb. 5 zeigt die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer solchen Probe mit Kugeln, deren Durchmesser 60 µ beträgt. In Abb. 6 ist die Orientierungsverteilung der Kugeln zu Beginn und am Ende eines solchen Versuches dargestellt. Während am Anfang des Versuches Kugeln aller möglicher Orientierungen vorhanden waren, liegen am Ende nur noch einige wenige Kugelorientierungen vor, die Korngrenzen niederer Energie entsprechen.



Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Probe, die zur Messung von Korngrenzen minimaler Energie verwendet wurde. Die Probe besteht aus einem plattenförmigen Einkristall, auf dem ca. 10.000 einkristalline Kugeln (statistischer kristallographischer Orientierung) aufgesintert wurden. Der Kugeldurchmesser ist 60 μ





Ab. 6

Kristallographische Orientierungsverteilung der einkristallinen Kugeln, die auf einer einkristallinen Platte angesintert sind (Material: Kupfer). Die obere Kurve zeigt die Verteilung zu Beginn des Versuchs (Anlaßdauer 2 Stunden bei 1060°C). Die untere Kurve beschreibt die Orientierungsverteilung nach einer Anlaßdauer von 1000 Stunden bei 1060°C

Beobachtung von Phasenumwandlungen in Korngrenzen

Aus der Untersuchung von Phasenumwandlungen in makroskopischen Kristallen und aus der atomaren Struktur von freien Oberflächen weiß man, daß Phasenumwandlungen beispielsweise durch die Einwirkung eines äußeren hydrostatischen Druckes herbeigeführt werden können, wobei mit steigendem Druck im allgemeinen Phasen mit einer höheren räumlichen Packungsdichte der Atome entstehen. In Analogie dazu ist es denkbar, daß auch in einer Korngrenze bei steigendem äußeren Druck eine Umordnung der Atome so stattfindet, daß bei höherem Druck eine Korngrenzenstruktur entsteht, in der die Atome dichter gepackt sind als in der Struktur, die bei niederem Druck vorliegt. Ein schematisches Beispiel einer solchen denkbaren Umwandlung in der Atompackung in der Korngrenze ist in Abb. 7 gezeigt. Thermodynamisch ausgedrückt bedeutet dies, daß die Gibbsche freie Energie G = H + HpV*) einer Korngrenze vom Druck abhängt. Das Volumen einer Korngrenze hängt offensichtlich von der atomaren Struktur der Grenze und damit von der Orientierungsdifferenz zwischen den Kristallen, welche die Grenze bilden, ab. Aus theoretischen Überlegungen ergibt sich (vgl. z. B. (8), (9)), daß Korngrenzen niederer bzw. hoher Energie ein kleines bzw. großes Volumen haben. Wegen des kleineren Volumens niederenergetischer Grenzen wächst deren Gibbsche Energie mit steigendem Druck langsamer als für Grenzen hoher Energie.

^{*)} Hist die Enthalpie der Korngrenze, p der äußere Druck und V ist das Volumen der Korngrenze

1980, Heft 1/2



Schematische Darstellung der Änderung der atomaren Struktur einer Korngrenze bei einer Phasenumwandlung. Die räumliche Lage der Grenze und die Mißorientierung der Kristalle auf beiden Seiten der Grenze bleibt bei der Umwandlung unverändert

Daraus folgt, daß sich mit steigendem Druck die Gibbsche freie Energie so verändert, wie es in Abb. 8 skizziert ist. Mit steigendem Druck wölben sich die Kurven immer mehr nach oben durch, wobei die spitzenförmigen Minima immer bei den gleichen Winkeln Θ_1 , Θ_2 etc. liegen. Diese Aussage gilt jedoch nur dann, wenn keine druckinduzierten Phasenumwandlungen in der Korngrenzenstruktur erfolgen können. Tritt bei einer Grenze - z. B. bei der Grenze bei Θ_{\circ} (Abb. 8) - bei steigendem Druck – z. B. bei p_3 (Abb. 8) – eine Änderung in der Atomstruktur ein, etwa in der Art, wie sie in Abb. 7 gezeigt wurde, so ändert sich durch diese strukturelle Phasenumwandlung das Korngrenzenvolumen um $\triangle V$ und daher auch die Korngrenzenenergie (G) um $\triangle G_3 = p_3 \cdot \triangle V$, wobei p_3 der Druck ist, bei dem die Umwandlung erfolgt. Die Umwandlung in der Korngrenzenstruktur macht sich also in der Energie-Orientierungsunterschied-Kurve dadurch bemerkbar, daß bei Θ_{o} (und in der Umgebung) eine Absenkung der Energie um $\triangle G_3$ erfolgt gegenüber jener Kurve, wie sie ohne die Umwandlung vorgelegen hätte (Abb. 8, gestrichelter Kurventeil). Druckreduzierte Phasenumwandlungen in einer Korngrenze lassen sich also untersuchen, wenn man die Orientierungsunterschiede (Θ) als Funktion des äußeren Druckes mißt, bei denen Korngrenzen niederer Energie vorliegen. Insgesamt ergibt sich daher: Treten druckinduzierte strukturelle Phasenumwandlungen in Korngrenzen auf, so müssen die Orientierungsunterschiede, die Korngrenzen niederer Energie kennzeichnen, vom äußeren Druck abhängen.

54

9

IENERGIE

KORNGRENZEN

0

e

<u>)</u>-

jt

1-

r-

n

١,

s

n

<u>-</u>

e

۱-

r-







Experimentelle Resultate und Diskussionen

Die Untersuchung von Phasenumwandlungen in Korngrenzen führt daher auf die Untersuchung der Druckabhängigkeit der Orientierungsunterschiede, die zu niederenergetischen Grenzen führen. Zu diesem Zwecke wurden mit Hilfe der oben beschriebenen Kugelmethode die Orientierungsunterschiede, die zu niederenergetischen Grenzen führen, bei Atmosphärendruck (105 Pa) und bei hohem Druck $(7 \cdot 10^8 \text{ Pa})$ gemessen (10). Das verwendete Material war Silber (99.999%). Der Durchmesser der Kugeln betrug 60 \pm 10 μ . Die Proben wurden bei beiden Drucken jeweils 35 Stunden bei 950°C in Argon (99.99%) angelassen, um die Rotation der Kugeln in die Orientierungen minimaler Korngrenzenenergie zu erzeugen. Abb. 9 zeigt korrespondierende Ausschnitte aus der Orientierungsverteilung der Kugeln bei den Proben, die 35 Stunden bei 10⁵ Pa bzw. 7 · 10⁸ Pa angelassen worden waren. Der Vergleich beider Kurven zeigt, daß neue Maxima (d. h. neue Korngrenzen niederer Energie) bei hohem Druck auftreten, während andere Grenzen niederer Energie, die bei Atmosphärendruck vorhanden waren, verschwinden. Insgesamt ergibt sich also der Schluß, daß die Orientierungsdifferenzen, bei denen Korngrenzen niederer Energie auftreten, vom Druck abhängig sind. Entsprechend der obigen Diskussion (vgl. Abb. 8) legt dieser Befund die Vermutung nahe, daß in Korngrenzen druckinduzierte strukturelle Phasenumwandlungen auftreten müssen, etwa in der Art, wie es schematisch in Abb. 7 dargestellt worden war.

Aus den bisher vorliegenden Daten ist es nicht möglich, Aussagen über die Ordnung der Umwandlung zu machen. Theoretische und experimentelle Hinweise auf die mögliche Existenz solcher Umwandlungen wurden von verschiedenen Autoren ((11) bis (14)) berichtet. Die wesentliche Einschränkung dieser früheren Beobachtungen war es jedoch, daß ihre Interpretation in Form von Phasenumwandlungen zwar naheliegend, aber nicht zwingend war.

Von der Untersuchung von Phasenumwandlungen in makroskopischen Kristallen ist bekannt, daß nicht nur äußerer Druck Phasenumwandlungen herbeiführen kann, sondern auch jede Variation einer anderen thermodynamischen Zustandsvariablen, z. B. die Variation der Temperatur, der Konzentration etc. In Analogie hierzu ist daher zu erwarten, daß nicht nur Druckänderungen, sondern beispielsweise auch Temperaturänderungen zu Phasenumwandlungen in Korngrenzen führen. Experimentelle Evidenz für die Richtigkeit dieser Vermutung wurde durch Messungen der Korngrenzenenergie in Kupfer als Funktion der Temperatur erhalten (15). Abb. 10 zeigt die beobachtete Anderung der Orientierungsunterschiede, bei denen Korngrenzen niederer Energie auftreten als Funktion der Temperatur in Kupfer (99.999%).



Lage der Korngrenzen niederer Energie in Silber bei Atmosphärendruck (10⁵ Pa) und bei hohem Druck (7 · 10⁸ Pa). Die bei hohem Druck neu entstehenden Korngrenzen niederer Energie sind durch Pfeile an der oberen Kurve gekennzeichnet. Die in Abb. 9 gezeigten Kurven wurden mit der oben beschriebenen Kugelmethode (vgl. Abb. 4 und 6)

ermittelt

55

1980, Heft 1/2



Die Messungen wurden mit der oben beschriebenen Kugelmethode bei Atmosphärendruck in Argon ausgeführt. Vergleicht man beispielsweise die Kurven, die bei 1050°C und bei 750°C erhalten wurden (Abb. 10), so lassen sich mehrere neue Korngrenzen niederer Energie bei 750°C erkennen, von denen eine (bei 750°C) durch einen Pfeil gekennzeichnet ist. Dieses Ergebnis legt den Schluß nahe, daß auch Temperaturänderungen zu einer Umwandlung in der atomaren Struktur von Korngrenzen führen können.

Bedeutung der Korngrenzenphasenumwandlungen für das Werkstoffverhalten

Zahlreiche Vorgänge, die das Verhalten von polykristallinen Werkstoffen bestimmen, hängen von den Eigenschaften der Korngrenzen ab. Beispielsweise sind bei der Hochtemperaturverformung die Abgleitung entlang von Korngrenzen, die Emission, Absorption und Diffusion von Leerstellen aus oder in Korngrenzen (viskoses Kriechen) wesentlich. Bei der Rekristallisation bzw. beim Kornwachstum ist die Beweglichkeit von Korngrenzen der kritische Parameter. Es ist seit langer Zeit bekannt, daß alle diese Korngrenzeneigenschaften von der atomaren Struktur der Grenzen abhän-



Korngrenzenabgleitgeschwindigkeit als Funktion der Temperatur in 50°-(100) und 53°-(100) Korngrenzen in Kupfer (16). Der Knick in den Kurven bei 440 bzw. 850°C könnte durch eine Phasenumwandlung in den Grenzen verursacht werden

Abb. 10 Lage der Korngrenzen niederer Energie in Kupfer als Funktion der Temperatur

Heft 1/2, 1980

12

e.

\r.

se

ıl-

re C

∍i∙

gt

n-

k-

v-

on

ie isus nt-

en eit

af-

n-

gen. Findet in einer Korngrenze eine Phasenumwandlung statt, so werden sich diese Eigenschaften verändern und daher auch das Werkstoffverhalten, z. B. das Hochtemperaturverformungsverhalten (Kriechverhalten, das Rekristallisationsbzw. Kornwachstumsverhalten usw.) beeinflussen. Einige direkte Beobachtungen solcher Eigenschaftsänderungen von Werkstoffen, die vermutlich auf Phasenumwandlungen in Korngrenzen zurückgehen, sind in Abb. 11 zusammenfassend dargestellt (13), (16), (17). Die Beobachtungen legen den Schluß nahe, daß die Eigenschaftsänderungen sehr beachtlich sein können. Beispielsweise ist das Korngrenzengleiten (und damit die Kriechrate des Werkstoffs) bei der "Temperaturphase" der 53°(100)-Grenze (Abb. 11a) bei 600 °C ca. tausendmal langsamer als es aufgrund der beobachteten extrapolierten Gleitkinetik der "Hochtemperaturphase" der gleichen Grenze zu erwarten wäre.



Mittlerer Korndurchmesser D in polykristallinem Blei (99.9999%) nach einer Anlaßzeit von 200 Sek. als Funktion der Anlaßtemperatur T (13). Die Knicke in der Kurve wurden als Phasenumwandlungen in den Korngrenzen interpretiert

Zusammenfassung

Experimentelle Untersuchungen der Korngrenzenenergie als Funktion des Druckes und der Temperatur legen den Schluß nahe, daß in Korngrenzen strukturelle Phasenumwandlungen auftreten. Die Umwandlungen sind den bekannten strukturellen Phasenumwandlungen in Kristallen (z. B. der α/γ -Umwandlung in Eisen) und an freien Oberflächen vergleichbar. Sie beeinflussen die Korngrenzeneigenschaften und damit das Verhalten von polykristallinen Werkstoffen.

Summary

Experimental studies of the grain boundary energy as a function of pressure and temperature suggest the existence of structural phase transformations in grain boundaries. The phase transformations are basically similar to the well known transformations in crystals (e.g. the α/γ -transformation in iron) and at free surfaces. The properties of grain boundaries and of polycrystalline materials are significantly affected by the boundary phase transformations.

Résumé

Des études expérimentales de l'énergie aux joints de grains en fonction de la pression et de la température aboutissent à la conclusion que des transformations de phases structurales se produisent aux joints de grains. Ces transformations sont comparables aux transformations de phases structurales déjà connues dans les cristaux (par exemple transformation α/γ dans le fer) et sur les surfaces libres. Elles exercent une influence sur les propriétés aux joints de grains et de ce fait sur le comportement des matériaux polycristallins.

Literaturverzeichnis

- 1. Phase Transformations; Herausg.: American Society for Metals (1970).
- Christian, J. W.: The Theory of Transformations in Metals and Alloys; Pergamon Press (1975).
- Rao, C. N. R., und K. J. Rao: Phase Transition in Solids; MacGraw Hill Book Company, New York (1978).
- Raghavan, V., und M. Cohen: Solid State Phase Transformations in Treatise on Solid State Chemistry; Herausg.: N. B. Hannay, Plenum Press (1976).
- 5. Herrmann, G., H. Gleiter und G. Bäro: Acta Metall. 24 (1976), S. 353-359.

Gleiter: Phasenumwandlungen in Korngrenzen

- Gessinger, G. H., F. V. Lenel und G. S. Ansell: Scripta Met. 2 (1968), S. 547-551.
- 7. Roberts, M. W., und C. S. McKee: Chemistry of the Metal-Gas Interface; Clarendon Press, Oxford (1978).
- Weins, M. J., H. Gleiter und B. Chalmers: Journ. Appl. Phys. 42 (1971), S. 2639–2645.
- 9. Aaron, H. B., und G. F. Bolling: Surf. Sci. 31 (1972), S. 27-49.
- 10. Meiser, E., H. Gleiter und E. Mirwald: Scripta Met., im Druck.
- 11. Hart, F. W.: Scripta Met. 2 (1968), S. 179-186.

- 12. Gleiter, H.: Zeitschr. f. Metallk. 61 (1970), S. 282-287.
- Simpson, C. J., und K. T. Aust: Surf. Sci. 31 (1972), S. 479-496.
- Demianczak, D. W., und K. T. Aust: Acta Met. 23 (1975), S. 1149-1153.
- 15. Erb, U., und H. Gleiter: Scripta Met. 13 (1979), S. 61-64.
- Lagarde, P., und M. Biscondi: Met. Sci. Rev. 81 (1974), S. 121-131.
- 17. Lagarde, P., und M. Biscondi, Can. Met. Quart. 13 (1974), S. 245-249.

And and an and a second that we are and the second and the second second

Egentration and the substantian of the second secon

Immonitatione in any statis to a tito of y manufact metico in irroris and at trave surfaces. The proper tice of open horinostrue alto of going whather marginate are significantly adjusted by the bound

> Tres étadres éxperimentalion au l'énancie au juints de growne en tenance de la sursauron et de la remainable aboutinesso à la surstanda de une trenentrautions de prime, Cas trenentes trene quoi remoanables du prime, Cas trenenteme.

phares eliniourates des commes den les criesaux (par exemplé fishe communes (y dane le fait) el sur les surfaces listes gilles entroint uns lifisence sur las atopréses aux ruine de grains et de se fait sur la commencement une longrains et actuantestion

and the second s

⁽Possin Prantformellogi), annual interviewit 200222 for

and the second of the second of the second of the

The second s