konstruiert, dass, wenn das Gussstück erkaltete und sich zusammenzog, eine derartige Zusammenziehung Platz greifen konnte, ohne dass sich ein solcher Widerstand an dem Kerne äußerte, um diesen zu zerbrechen oder anderweitig zu beschädigen. Mit der vorliegenden Erfindung wird eine einfache und billige, gasfreie und poröse Mischung besonders zum Zwecke der Herstellung von Kernen für Gießformen geschaffen, deren Bestandteile immer von neuem ohne wesentliche Verschlechterung wieder benutzt werden können und welche derart ist, dass sie durch Erhitzung getrocknet oder in Gebrauchsform gebracht sowie andererseits durch Anwendung von Wasser leicht und vollkommen zerteilt werden kann. Die neue Mischung besteht aus Sand und Borax etwa in folgendem Verhältnisse: Sand $95\,^{\rm o}/_{\rm o}$, Borax $5\,^{\rm o}/_{\rm o}$. Diese Verhältniszahlen können je nach dem Charakter des verwendeten Sandes, der Art des zu gießenden Metalles und dem gewünschten Härtegrade der Mischung verändert werden. Der Sand kann rein oder mit Formlehm oder dgl. vermischt sein. Die Bestandteile der Mischung werden zuerst durch Rühren oder auf ähnliche Art durcheinander gemischt und sodann mit Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit angerührt, bis die erforderliche Konsistenz zum Formen erzielt ist. Sie wird sodann in die gewünschte Form kompakter Vollkörper

gebracht im wesentlichen in derselben Weise, wie Formen oder Kerne zur Zeit hergestellt werden und wird dann durch Erhitzen in einem Ofen oder, indem sie anderweitig einer hinreichenden Hitze unterworfen wird, getrocknet oder gehärtet. Aus diesem Verfahren erhält man die Masse in porösem Formzustande; dieselbe gibt keinen Anlass zur Gasentwicklung und Blasenbildung beim Eingießen des geschmolzenen Metalles; infolgedessen ist auf die Gefahr des Gasentweichens wenig oder gar keine Rücksicht zu nehmen und es entfällt die Notwendigkeit der Anordnung von Luftdurchlässen. Wenn dass Gussstück erkaltet, so gestattet die Masse ein hinreichendes Zusammendrücken, um eine schädliche Beeinflussung des Gussstückes zu vermeiden. Aus der vorliegenden Masse hergestellte Kerne können mit der Hälfte derjenigen Hitze getrocknet werden, welche zum Trocknen der aus der zur Zeit allgemein üblichen Masse hergestellten erforderlich ist und nach dem Gebrauche können solche Kerne durch Anwendung von Wasser oder sonst einer geeigneten Flüssigkeit zerteilt und der Sand in seinen ursprünglichen Zustand gebracht und immer wieder von neuem gebraucht werden, ohne dass ein Sichten nötig ist, um verbrannte Teilchen von Kernmasse oder Klumpen von erdigem Materiale zu beseitigen, wie es jetzt der Fall ist.

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) im September 1907.

(Zusammengestellt im k. k. Ackerbauministerium.)

4 Stainka	hlon		cohle (Ge- förderung)	Briketts q	Koks q
A. Steinko 1. Ostrau-Karwiner Revier 2. Rossitz-Oslawaner Revier 3. Mittelböhmisches Revier (Kladno) 4. Westböhmisches Revier (Pilsen) 5. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 6. Galizien 7. Die übrigen Bergbaue	hlen: 	2 1	041 726 359 278 342 643 133 979 347 372 070 293 77 745	16 082 63 000 438 30 303 — — — 300	1 463 680 33 496
	Zusammen Steinkohle		800 579	110 123 116 286	1 529 666
B. Braunko	hlen:		ohle (Ge- örderung)	Briketts q	Koks (Kauma- zit, Kreide u. dgl.)
 Brüx-Teplitz-Komotauer Revier Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier Wolfsegg-Thomasroither Revier Leobner und Fohnsdorfer Revier Voitsberg-Köflacher Revier Trifail-Sagorer Revier Istrien und Dalmatien Galizien Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer Die übrigen Bergbaue der Alpenländer 	<u>.</u>		820 234 125 165 343 556 805 711 666 051 746 350 190 600 14 783 248 999 608 452	9 871 132 140 — — — — — — — — — 8 186	31 466
		. 21	569 901	150 197	31 466
	Im Vormonat Vom 1. Jänner bis	. 21	808 042	113 169	31 924
	Kohle überhaupt	. 32	942 937	260 320	1 561 132
	Im Vormonat Vom 1. Jänner bis	33	608 621	229 455	1 599 134