Präventiver Schutz von Kulturgütern vor Naturgefahren

MARTIN JUNG¹, GERHARD HEISS¹, CECILIE FOLDAL², ROBERT JANDL², GERHARD MARKART², LEOPOLD STEPANEK³, FABIAN NAGL², VERONIKA LECHNER², BERNHARD KOHL²

Organisation(en):

¹AIT Austrian Institute of Technology GmbH,

²Bundesforschungs und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft,

³Wildbach und Lawinenverbauung Österreich

martin.jung@ait.ac.at, cecilie.foldal@bfw.gv.at

Abstract

In addition to their intrinsic intangible value, tangible case of Schloss Ambras surface water flow in the wake cultural assets also represent a significant social, socie- of heavy rain events was identified as a major risk factal, scientific, and economic factor and are increasingly tor. As remedy the experts recommend the maintenance threatened by natural hazards and the effects of clima- of an existing drainage system and provided examples te change. Within the framework of the Alpine Space that may lead to malfunctioning of drainage. Further, a project CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing set of measures was recommended in the format of a activities), existing action plans and guidelines for the check list for risk prevention. The recommended meaprotection of cultural assets in the Alpine region are sures are practical, their implementation is inexpensive, being surveyed and evaluated. The aim of the project and the relevance is easily understandable by clients is to provide the responsible operators and owners of who are not claiming expertise in natural hazards. The cultural assets with assistance and tools to prepare a case study shows that the expertise in as different fields risk assessment, to derive protective measures and to as curating natural heritage and disaster risk reduction coordinate with the responsible emergency services. can be merged to highly beneficial solutions. Moreover, We present an easy and intuitive framework for risk it shows that knowledge of the responsibilities and the assessment of exposed cultural objects. In addition, we proactive interaction of different sectors of the adminisprovide a case study for Schloss Ambras in The Tyrol. tration can improve the protection of cultural heritage It encompasses standard operational approaches of assets. experts in natural hazard assessment. In the particular


Einleitung

Materielle Kulturgüter stellen neben ihrem immanenten ideellen Wert, auch einen wesentlichen wirtschaftlichen Faktor dar und werden zunehmend von Naturgefahren sowie den Auswirkungen des Klimawandels bedroht. In diesem Zusammenhang war das SendaiFramework (UNISDR, 2015) die erste größere Vereinbarung der Entwicklungsagenda nach 2015. Es bietet den Mitgliedsstaaten konkrete Maßnahmen in dem Sinne des Disaster Risk Reduction Ansatzes vor dem Risiko von Naturgefahren. Der Schutz des Kulturerbes wird explizit als Ziel des Abkommens genannt. In diesem Sinne hat auch das europäische Kulturerbeiahr 2018 den Fokus auf das lokale Kulturerbe gerichtet, das wie die Bevölkerung und Infrastruktureinrichtungen ebenfalls Schutz vor Naturgefahren und Katastrophen und Sicherungs und Rettungsmaßnahmen benötigt. Dieser Gedanke hat sich auch in den regionalen Förderschienen der EU wie z.B. dem Interreg Alpine Space Programme (https://www.alpinespace.eu/) niedergeschlagen.

rung der Kulturgüter (Verwendung im Sinne zusammengesetztes Gremium darstellen, turgutes liefert als auch als Basis für eine Abbildung 1 dargestellt. spätere Priorisierung im Rahmen von Bergungsaktionen vor (für eine Notfallplanung) Der Bewertungsprozess ergab, dass die Gewichtungsprozesses, die einen Mittelwert den werden. der Einschätzung von Experten, Interessierten aber auch Vertretern der Einsatzkräfte

des Denkmalschutzgesetzes), die einerseits ist am Beispiel der Dürnsteins als Teil des Informationen über den »Wert« eines Kul- Weltkulturerbes Wachau in Tabelle 1 und

oder im Falle einer eingetretenen Naturge- Auswahl oder Verfügbarkeit eines ausgewofahr oder katastrophe dient, durchführen genen Teams von Interessenvertretern die zu können, müssen Bewertungskategorien Gewichtung je nach Sektor, aus dem die Verfestgelegt werden. Für den ersten Schritt treter kommen, wesentlich beeinflusst. So wurden 7 Wertekategorien identifiziert und bewerteten die Experten aus Wissenschaft gegeneinander mit Hilfe des Analytical Hie- und Kulturgeschichte den historischen und rarchy Process (Saaty 1980) gewichtet. Die wissenschaftlichen Wert signifikant höher untersuchten Wertkategorien sind der Do- als andere Teilnehmer. Die Valorisierung der kumentative Wert, der historische Wert, der einzelnen Kulturgüter und damit die Prioriästhetischkünstlerische Wert, gesellschaft- sierung von Schutzmaßnahmen kann allerliche Wert, der wirtschaftliche Wert, der dings nicht allgemein Länder übergreifend Gebrauchswert und der wissenschaftlich- erfolgen, sondern muss und kann ieweils pädagogischer Wert. Die Ergebnisse dieses nur von lokalen Verantwortlichen entschie-



Im Rahmen des Projektes wird das einzelne Kulturgut (Asset) als ein spezielles materielles Objekt des Kulturerbes, unabhängig davon, ob es mobil oder unbeweglich ist (z.B. ein Gemälde, eine Statue, ein Gebäude oder anderes), definiert. Danach kann das Kulturgut weiter in Gruppen (z.B. Gebäude, archäologische Stätten, Sammlungen usw.) zusammengefasst werden, die einzelne Objekte von gleichem oder annähernd gleichem Wert enthalten. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Festlegung des Bewertungsrahmens in Bezug auf die zu bewertenden Objekte. Um eine Evaluie-




Abbildung 1: Verteilung der Wertebewertung für fünf Kulturgüter in Dürnstein: Mittelwertbewertung für einzelne Werttypen (linke Achse; gestapelte Balken) und gewichtete Gesamtwertung (rechte Achse; Raute).

Tabelle 1: Ergebnisse der Gewichtung für Dürnstein.

Wertekategorie	Priorität	Rang
Dokumentativer Wert	15,5%	4
Historischer Wert	17,1%	2
Ästhetischkünstlerischer Wert	12,4%	5
Gesellschaftlicher Wert	10,7%	6
Wirtschaftlicher Wert	8,6%	7
Gebrauchswert	16,4%	3
Wissenschaftlich/pädagogischer Wert	19,3%	1

Rasche Abschätzung der Gefährdung durch Naturgefahren durch NichtExperten

Da eine Bewertung von Kulturgütern durch eine Gefährdung durch Naturgefahren normalerweise nicht Teil einer Sicherheitsbewertung ist, sondern zumeist Abschätzungen und Pläne nur für verschiedene anthropogen induzierte Bedrohungen (Diebstahl, Brand, etc.) existieren, wurde ein einfaches Abschätzungstool (Fast Risk Assessment Tool for Cultural Heritage [FRATCH]) für NichtExperten entwickelt. In diesem Tool hat der Eigentümer/Verwalter von Kulturgut/Kulturgütern ein Werkzeug zur Hand mit dem eine erste Einschätzung der Gefährdung möglich ist. Basierend auf Integrated Research on Disaster Risk (2014) können verschiedene Gefahrenfamilien und Naturgefahren ausgewählt und in Bezug auf Exposition (von »O« oder »vernachlässigbar« bis »10« oder »unabwendbar«) und Vulnerabilität (von »O« oder »vernachlässigbar« bis »10« oder »unabwendbar«) bewertetet werden. Als weiterer Parameter fließen auch bereits bestehende Maßnahmen ein (von »O« oder »keine Maßnahmen implementiert« bis »10« oder« Vollständige Kontrolle von Katastrophen/Naturgefahren«) (Abbildung 2).

Aus diesen Bewertungen wird zuerst eine Gesamtvulnerabilität (aus Exposition, Vulnerabilitätsabschätzung) errechnet und über Einbeziehung des gegenwärtigen Niveaus der (Reaktions) Maßnahmen Wahrscheinlichkeitsrangpunkte vergeben, die in Kom-3) eine Ersteinschätzung des Risikos ermög- de anzusehen. Für derartige Risiken liegen lichen.

ist für ausgewählte Assets in Dürnstein in Diese Pläne beziehen sich auf Maßnahmen, Abbildung 4 zu sehen.

sollten bei einem entsprechenden Gefährdungspotenzial weitere Untersuchungen perten, die sich mit Naturgefahren befassen, erfolgen.

Weiterführende **Untersuchung am Beispiel Schloss Ambras, Innsbruck**

limatological M	ain Hazards		7					
/Idfire		Likely	Inevitable	100	No measures in place	8	80	HB
								-
							9	
							-	

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Bewertungstool (hier für das Stift Dürnstein für Erdbeben).

Likelihood ranking Likelihood ranking score			Very Low 0 - 2	Low 2 - 4	Moderate 4 - 6	High 6 - 8	Very High 8 - 10
Weighted average severity score (based on responses provided for vulnerability, exposure and	Insignificant	0 - 10	VL1	VLZ	L3	L4	M5
	Minor	11 - 25	VL2	L3	L4	MS	M6
	Moderate	26 - 50	L3	L4	M5	M6	H7
	Major	51 - 75	L4	M5	M6	H7	HB
	Catastrophic	76 - 100	M5	M6	H7	H8	VH9

Abbildung 3: Risikomatrix.




Abbildung 4: Vulnerabilität versus Exposition verschiedener Kulturgüter in Dürnstein unter Berücksichtigung verschiedener identifizierter möglicher Naturgefahren.

Wunderkammer« Erzherzog Ferdinands II). vor, die von den Verantwortlichen aufgrund 5, Abbildung 6). Die Ergebnisse dieser Ersteinschätzungen ihrer Erfahrungen ausgearbeitet wurden. die im und am Schloss durchgeführt werden. Sie beinhalten jedoch keine vorbeugenden Basierend auf dieser Ersteinschätzung und umfassenderen Maßnahmen in der Umgebung des Schlosses, welche für Exoffensichtlich wären. Solche Vorsorgepläne würden in der Regel auch den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung des Kulturgutes in juristischer Hinsicht.

wegen der baulichen Qualität des Renais- selbst. Im Sommer 2016 kam es in Folge sanceschlosses und dessen Parkanlage als eines extremen Niederschlagsereignisses auch wegen der Sammlungen (z.B. Kunst und zu einem Ausbruch des Sistranser Baches in Aldrans, der Gemeinde oberhalb von Schloss Als mögliche augenscheinliche und vorher- Ambras. Der dadurch ausgelöste massive sehbare Naturgefahren sind hauptsächlich Oberflächenabfluss konzentrierte sich in bination mit einer Risikomatrix (Abbildung Starkniederschläge, Stürme und Waldbrän- Richtung der Zufahrtsstraße zum Schloss Ambras, so dass diese überflutet und das detaillierte Maßnahmen und Notfallpläne Schloss damit unzugänglich war (Abbildung

In der Analyse der Gefahrensituation in der Umgebung von Schloss Ambras konnte festgestellt werden, dass solche Überschwemmungen durch die gezielte Ableitung der bei Starkregen anfallenden Oberflächenwässer weitgehend vermieden werden können. Umfangreiche Geländebegehungen und eine im Zuge der Felderhebungen erstellte Oberflächenabflussbeiwertkarte zeigten, dass überschreiten, sowohl in räumlicher als auch ein allfälliger Mehranfall von Oberflächenwässern bei Starkregen aufgrund ausreichend vorhandener Durchlässe und Entwäs-Der Gefahrenzonenplan der Wildbach und serungskanäle für den Gebäudekomplex von Lawinenverbauung (WLV) weist die Schlucht Schloss Ambras schadlos abgeleitet werden Als eine Fallstudie in Österreich wurde das des Lanserbaches und seine Hänge östlich kann. In der Realität können jedoch solche Schloss Ambras ausgewählt. Der Ort ist von des Schlosses als rote Zone mit hoher Ge- Durchlässe, Ableitungen und Kanäle verlegt unbestrittener kultureller Relevanz, sowohl fährdung aus, nicht aber das Schlossareal sein. In einem solchen Fall ist der Wasser-

abfluss vorübergehend nicht gewährleistet und Folgeschäden sind zu erwarten.

Am Beispiel von Schloss Ambras konnte gezeigt werden, dass eine Analyse des lokalen Gefährdungspotentials mit StandardWerkzeugen von Experten mit geringem Aufwand möglich ist. Aus der Analyse können Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet werden und es kann dadurch das Bewusstsein für die Relevanz von einfachen Präventionsmaßnahmen erhöht werden kann. Andrerseits können unterlassene Vorsorgemaßnahmen zu erheblichen Schäden an Kulturgütern führen. Dies wurde deutlich am Beispiel von temporär verlegten AbflussEinrichtungen. In der Folge kam es im oben beschriebenen Schadereignis zu OberflächenAbfluss und zu einer Hangrutschung, die erhebliche Schäden und Kosten verursacht hat. Zudem trat der dem Schloss Ambras nahegelegene Lanserbach aus seinen Ufern. Die AbflussSituation und die Überschwemmungsgefahr wurden dadurch verschärft. Außerdem wurde durch die Rutschung die Zufahrtsstraße verlegt, sodass die Experten des Kulturgüterschutzes einen erschwerten Zugang zum Kulturobjekt (Schloß Ambras) hatten. Die relevanten Schutzaktivitäten waren dadurch erschwert, verzögert oder sogar verhindert.

In der Analyse wurde außerdem die behördliche Zuständigkeit geklärt. Im konkreten Fall ist die Gemeinde (Bürgermeister) als 1. Instanz für die Erhaltung der Sicherheit der Bevölkerung zuständig, weiters der Eigentümer der betroffenen Fläche, der z.B. in den Bach gefallene Bäume entfernen muss.

Nach dem Schadensfall des Jahres 2016 wurden die Wasserableitungseinrichtungen ausgebaut. Als wichtigste Maßnahmen seitens der Experten wurden identifiziert:

- Kontakt mit dem Forstamt der Stadt Innsbruck, in deren Zuständigkeit die Betreuung der Wildbäche liegt. Eine Darstellung der Herausforderung im interbehördlichen Dialog ist notwendig.
- Offenhaltung des vorhandenen DrainageSystems
- Räumung des benachbarten Lanserbaches von Objekten, die zu Überschwemmungen führen können. Erneuerung der Uferleitwerke am Lanserbach.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnisse des Bewertungsprozesses haben gezeigt, dass die Auswahl der Mitglieder eines Bewertungsteams maßgeblichen Einfluss auf die erzielten Resultate hat. In diesem Sinne ist auf eine möglichst ausgewogene Zusammensetzung zu achten. Dies gilt besonders in Hinblick auf Kulturgüter, die zwar von wissenschaftlichen Experten als von historischkünstlerisch von geringem Wert eingestuft würden, aber einen enormen gesellschaftlichen Wert aufweisen, in einer reinen Expertenbewertung gering priorisiert werden Standortes/Kulturgutes und die Entwicklung von Maßnahmen und würde.

Diese Erkenntnis hat auch Auswirkungen auf den weiteren Verlauf Literaturverzeichnis des Projektes CHEERS, in dem Notfallpläne für den Schutz und Rettung von Kulturgütern exemplarisch an Testlokalitäten entwickelt und in Folge allgemeine Regeln abgeleitet werden sollen.



Abbildung 5: Überflutete Zufahrtsstraße (© KHMMuseumsverband, Schloss Ambras).



Abbildung 6: Überflutete Zufahrtsstraße und Stauwirkung der Begrenzungsmauer (© KHMMuseumsverband, Schloss Ambras).





Abbildung 7: Gefährdungspotential durch den Lanserbach in unmittelbarer Nähe des Schloss Ambras. Linkes Bild: Holzstücke blockieren den Abfluss des Lanserbaches. Zuständigkeit: Gemeinde und Grundbesitzer. Rechtes Bild: Uferleitwerk ist unterschnitten Gefahr der Erosion bei Starkregen. (Fotos © G. Markart).

Um diesen Prozess und das Bewusstsein bei Verwaltern bzw. Eigentümern von Kulturgütern in Hinblick auf Naturgefahren zu schärfen, wurde das FRATCH entwickelt, um Eigentümern von Kulturgütern ein leicht anwendbares Abschätzungswerkzeug zur Verfügung zu stellen. Dieses sollte als Startpunkt für die kritische Betrachtung des Notfallplänen dienen.

Saaty, T.L. (1980): The analytic hierarchy process. McGrawHill, New York. UNISDR (2015): Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 20152030. UNSDR, 36p., Geneva, Switzerland,